


P.R.G. del Comune di Predazzo
Rilevazione degli insediamenti storici

| | | | |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Unità Edilizia n° | | Manufatto Storico n° | 106 |
| Comprendorio | : C1 | Foglio di mappa | : 63 |
| Comune amministrativo | : Predazzo | N. di particella ed. | : 1064/2 |
| Comune catastale | : Predazzo | Data rilievo | : |
| Località e Via | : Molin - Via Vardabasso | Rilevatore analisi | : Guadagnini Luca |



Immagine fotografica



Estratto catastale in scala 1:1.000

☺ < Punto di vista dell'immagine fotografica.

* N° Manufatto

ANALISI

| | | | | | | |
|--|------------------|------------------------------|---|------------------------|----|---|
| 1. Tipologia funzionale: | UNITA' EDILIZIA: | | edificio residenziale: | | A | |
| | | | - p.t. ad uso comm.le - artig. utilizzato | | a1 | |
| | | | - p.t. ad uso comm.le - artig. non utilizzato | | a2 | |
| | | | edificio produttivo | | B | |
| | | | edificio speciale | | C | |
| | | | edificio ad uso agricolo-zootecnico | | D | |
| | | | edificio rustico-baita | | E | |
| | | | edificio accessorio | | F | |
| | MANUFATTO: | | elemento puntuale | | G1 | x |
| | | elemento lineare | | G2 | | |
| 1.1. Destinazione d'uso originaria dell'unità edilizia: | | conservata | | | | x |
| | | modificata parzialmente | | | | |
| | | modificata totalmente | | | | |
| 1.2. Stato della proprietà dell'unità edilizia: | | Privata | | Comune | | |
| | | Stato | | ITEA | | |
| | | Provincia Autonoma di Trento | | Enti ed Ass. religiose | | |
| 2. Epoca di costruzione: | | anteriore al 1860 | | | | 8 |
| | | tra il 1860 e il 1939 | | | | 6 |
| | | posteriore al 1939 | | | | 4 |
| 3. Tipologia architettonica storica dell'unità edilizia: | | alta definizione | | | | 8 |
| | | media definizione | | | | 6 |
| | | bassa definizione | | | | 4 |
| | | nessuna definizione | | | | 0 |
| 4. Permanenza dei caratteri formali tradizionali: | | volumetrici | 2 | 1 | 0 | |
| | | costruttivi | 2 | 1 | 0 | |
| | | complementari | 2 | 1 | 0 | |
| | | aspetti decorativi | 2 | 1 | 0 | |
| 5. Degrado strutturale: | | nullo | | | | x |
| | | medio | | | | |
| | | elevato | | | | |
| 6. Grado di utilizzo dell'unità edilizia: | | utilizzato | | | | |
| | | sottoutilizzato | | | | |
| | | in stato di abbandono | | | | |
| 7. Spazi di pertinenza: | | alta qualità | | | | |
| | | media qualità | | | | |
| | | bassa qualità | | | | |
| 8. Vincoli legislativi: | | Legge 1497/1939 | Legge 1089/1939 | Art.8 N.d.A./P.U.P. | | |
| 9. Categ. d'interv. piano vigente: | | | | | | |
| 10. Note: | | | | | | |

PROGETTO

| | |
|--|----------|
| 11. Categ. d'intervento prevista: | Restauro |
| 12. Prescrizioni particolari: | |
| 12.1. Interventi specifici ammessi: | |
| 13. Categoria d'intervento prevista per gli spazi di pertinenza: | |